





<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	Solo residual argiloso (0,60m)
0,40m_____	
0,60m_____	
0,80m_____	Solo argiloso compactado (0,25m)
1,00m_____	Camada de alteração de rocha (0,20m)
1,20m_____	

Fig. 23: Perfil Geológico esquemático em ST 33 com Profundidade de 1,05m.



Foto 26 – ST 33 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Luis da Mota e Melo, com revestimento em pedra tosca


José Maria Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 03804D
RNP 060575733G




<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	Solo residual argiloso (0,20m)
0,40m_____	Solo argiloso compactado (0,20m)
0,60m_____	Camada de alteração de rocha (0,60m)
0,80m_____	
1,00m_____	Material rochoso pouco alterado (0,10m)
1,20m_____	

Fig. 24: Perfil Geológico esquemático em ST 17, Profundidade alcançada de 1,00m.



**Foto 27 – ST 17 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Walmar Braga, com revestimento asfáltico.**


Joaquim Lopes Peixoto
Geólogo - CREA - GE 13804D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

1,40m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso(0,20m)

Solo argiloso compact.(0,10m)

Camada de alteração de rocha
(0,75m)

Material rochoso pouco alterado
(0,15m)



Fig. 25: Perfil Geológico esquemático em ST 13, Profundidade alcançada de 1,05m.




Foto 28 – ST 13 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Luis da Mota e Melo, com revestimento em pedra tosca.

Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - GE 13804D
RNP 0605757336

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,35m)

Solo argiloso compactado
(0,20m)

Camada de alteração de rocha
(0,40m)

Material rochoso pouco alterado
(0,10m)



Fig. 26: Perfil Geológico esquemático em ST 66, Profundidade alcançada de 0,95m.



Foto 29 – ST 66 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Luis da Mota e Melo, com revestimento em pedra tosca.

José Lima Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13804/D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,35m)

Solo argiloso compactado
(0,20m)

Camada de alteração de rocha
(0,40m)

Material rochoso pouco alterado
(0,10m)




Fig. 27: Perfil Geológico esquemático em ST 65, Profundidade alcançada de 0,95m.



Foto 30 – ST 65 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Luis da Mota e Melo, com revestimento em pedra tosca.

Joaquim Lopes Peixoto
Geólogo - CREA - CE 12804D
RNP 0605757330

<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	Solo residual argiloso (0,50m)
0,40m_____	
0,60m_____	Solo argiloso compactado (0,25m)
0,80m_____	
1,00m_____	
1,20m_____	Camada de alteração de rocha (1,35m)
1,40m_____	
1,60m_____	
1,80m_____	Material rochoso pouco alterado (0,15m)
2,00m_____	




Fig. 28: Perfil Geológico esquemático em ST 32, Profundidade alcançada de 1,85m.



Foto 31 – ST 32 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Pedro Domingues, com revestimento em pedra tosca.

Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 138040
RNP 0605757330

<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	Solo residual argiloso (0,25m)
0,40m_____	Solo argiloso compactado (0,20m)
0,60m_____	
0,80m_____	
1,00m_____	
1,20m_____	Camada de alteração de rocha (1,40m)
1,40m_____	
1,60m_____	
1,80m_____	Material rochoso pouco alterado (0,15m)
2,00m_____	



Fig. 29: Perfil Geológico esquemático em ST 38, Profundidade alcançada de 1,85m.





Foto 32 – ST 38 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Av. Paulo Bastos, com revestimento em paralelepípedo.


 Joaquim Lopes Feitosa
 Geólogo - CREA - CE 13804D
 RNP 0605757330



<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	
0,40m_____	
0,60m_____	
0,80m_____	Solo residual argiloso (0,60m)
1,00m_____	
1,20m_____	Solo argiloso compactado (0,30m)
	Camada de alteração de rocha (0,20m)

Fig. 30: Perfil Geológico esquemático em ST 39 com Profundidade de 1,10m.



Foto 33 – ST 39 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Pedro Domingues, com revestimento em paralelepípedo.

Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - GE 03904D
RNP 0605757330



Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,60m)

Solo argiloso compactado
(0,20m)

Camada de alteração de rocha
(0,25m)

Fig. 31: Perfil Geológico esquemático em ST 54 com Profundidade de 1,05m.




Foto 34 – ST 54 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Pedro Domingues com Walmar Braga, com revestimento asfáltico


Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13004D
RNP 0605757330




<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	Solo residual argiloso (0,25m)
0,40m_____	Solo argiloso compactado (0,15m)
0,60m_____	Camada de alteração de rocha (0,55m)
0,80m_____	
1,00m_____	Material rochoso pouco alterado (0,10m)
1,20m_____	

Fig. 32: Perfil Geológico esquemático em ST 56, Profundidade alcançada de 0,95m.



Foto 35 – ST 56 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Pedro Domingues, com revestimento em pedra tosca.


Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13804/D
RNP 060376733G

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,45m)

Solo argiloso compactado
(0,25m)

Camada de alteração de rocha
(0,30m)

Material rochoso pouco alterado
(0,05m)



Fig. 33: Perfil Geológico esquemático em ST 67, Profundidade alcançada de 1,00m.



Foto 36 – ST 67 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Elvira Negreiros Bastos, com revestimento em pedra tosca.

José Lopes Feitosa
Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - DREA - CE 13804D
RNP 0605797330

Escala de Profundidade

0,00m

0,20m

0,40m

0,60m

0,80m

1,00m

1,20m

1,40m

Descrição Litológica

Material de aterro




Fig. 34: Perfil Geológico esquemático em ST 64 com Profundidade de 1,30m.




Foto 37 – ST 64 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Elvira Negreiros Bastos, com revestimento em pedra tosca.

João Luiz Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13804D
RNP 060575733G

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,25m)

Solo argiloso compactado
(0,15m)

Camda de alteração de rocha
(0,30m)

Material rochoso pouco alterado
(0,05m)




Fig. 35: Perfil Geológico esquemático em ST 31, Profundidade alcançada de 1,00m.



Foto 38 – ST 31 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua 07 de Setembro, com revestimento em pedra tosca.

Joachim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - GE 13004/D
RNP 0605757330



<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	Solo residual argiloso (0,25m)
0,40m_____	Solo argiloso compactado (0,15m)
0,60m_____	Camda de alteração de rocha (0,30m)
0,80m_____	
1,00m_____	Material rochoso pouco alterado (0,05m)
1,20m_____	

Fig. 36: Perfil Geológico esquemático em ST 53, Profundidade alcançada de 1,00m.




Foto 39 – ST 53 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua 07 de Setembro c/ Av. Paulo Bastos, com revestimento
em pedra tosca e paralelepípedo, respectivamente.

Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13804D
RNP 0605767030

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,25m)

Solo argiloso compactado
(0,15m)

Camda de alteração de rocha
(0,30m)

Material rochoso pouco alterado
(0,05m)



Fig. 37: Perfil Geológico esquemático em ST 68, Profundidade alcançada de 1,00m.




Foto 40 – ST 68 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Antônio Braga Mota, com revestimento em pedra tosca.

José Lopes Feitosa
JOSÉ LOPES FEITOSA
Geólogo - CREA - CE 13804/D
RMP 060575733G

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,50m)

Solo argiloso compactado
(0,30m)

Camada de alteração de rocha
(0,25m)



Fig. 38: Perfil Geológico esquemático em ST 57 com Profundidade de 1,05m.





Foto 41 – ST 57 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua 07 de Setembro, com revestimento em pedra tosca.


Joaquim Lopes Peixoto
Geólogo - CREA - CE 13204D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m _____

0,20m _____

0,40m _____

0,60m _____

0,80m _____

1,00m _____

1,20m _____

1,40m _____

1,60m _____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,40m)

Solo argiloso compactado
(0,20m)

Camada de alteração de rocha
(0,80m)


Material rochoso pouco alterado
(0,05m)



Fig. 39: Perfil Geológico esquemático em ST.63, Profundidade alcançada de 1,40m.



Foto 42 – ST 63 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada e ocorrência de matações. Rua Antônio Euclides Albuquerque, com revestimento em pedra tosca.


Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - GE 138040
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,35m)

Solo argiloso compactado
(0,20m)

Camada de alteração de rocha
(0,55m)




Fig. 40: Perfil Geológico esquemático em ST 40 com Profundidade de 1,10m.



Foto 43 – ST 40 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Marlim Dutra, com revestimento asfáltico.

Josquina Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - GE 13804/D
RNP 060575733C

<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m_____	
0,20m_____	
0,40m_____	Solo residual argiloso (0,45m)
0,60m_____	
0,80m_____	Solo argiloso compactado (0,30m)
1,00m_____	
1,20m_____	
1,40m_____	Camada de alteração de rocha (0,90m)
1,60m_____	
1,80m_____	
2,00m_____	Material rochoso pouco alterado (0,15m)





Fig. 41: Perfil Geológico esquemático em ST 20, Profundidade alcançada de 1,65m.



**Foto 44 – ST 20 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada.
Rua Marlim Dutra, com revestimento em pedra tosca.**


 Joaquim Lopes Feitosa
 Geólogo - CREA - GE 130040
 CNP 5805757338

Escala de Profundidade

0,00m
0,20m
0,40m
0,60m
0,80m
1,00m
1,20m
1,40m

Descrição Litológica

Solo argilo arenoso
(1,05m)



Fig. 42: Perfil Geológico esquemático em ST 58, com Profundidade de 1,05m.




Foto 45 – ST 58 – Solo argilo arenoso.
Rua Marlim Dutra, terreno natural.

Joaquim Lopes Feltre
Geólogo - CREA - CE 13304D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m _____
0,20m _____
0,40m _____
0,60m _____
0,80m _____
1,00m _____
1,20m _____
1,40m _____
1,60m _____
1,80m _____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,20m)
Solo argiloso compactado
(0,15m)

Camada de alteração de rocha
(1,35m)

Material rochoso pouco alterado
(0,15m)



Fig. 43: Perfil Geológico esquemático em ST 30, Profundidade alcançada de 1,65m.



Foto 46 – ST 30 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada.
Rua Valdir de Andrade Braga, com revestimento em pedra tosca.

Joaquim Lopes Feitosa
Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13804/D
RNP 0605157330

Escala de Profundidade

0,00m _____

0,20m _____

0,40m _____

0,60m _____

0,80m _____

1,00m _____

1,20m _____

1,40m _____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,55m)

Solo argiloso compactado
(0,35m)

Camada de alteração de rocha
(0,30m)



Fig. 44: Perfil Geológico esquemático em ST 29 com Profundidade de 1,20m.



Foto 47 – ST 29 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Pedro José da Mota, com revestimento em pedra tosca.

João Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - GE 13304/D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,80m)

Solo argiloso compactado
(0,20m)

Camada de alteração de rocha
(0,10m)




Fig. 45: Perfil Geológico esquemático em ST 52 com Profundidade de 1,10m.





Foto 48 – ST 52 – Solo argiloso sobre rocha alterada.
Rua Walmar Braga, com revestimento asfáltica.


Joaquim Lopes Peitosa
Geólogo - CREA - CE 13804D
RNP 0605757330





Fig. 46: Perfil Geológico esquemático em ST 60, com Profundidade de 1,30m.





Foto 49 – ST 60 – Solo argilo arenoso.
Rua 21 de Junho, com revestimento em pedra tosca.


 Joaquim Lopes Feitosa
 Geólogo - CREA - CE 13804D
 RNP 0605757330

<u>Escala de Profundidade</u>	<u>Descrição Litológica</u>
0,00m _____	
0,20m _____	Solo residual argiloso (0,55m)
0,40m _____	
0,60m _____	Solo argiloso compactado (0,25m)
0,80m _____	
1,00m _____	Camada de alteração de rocha (0,55m)
1,20m _____	
1,40m _____	Material rochoso pouco alterado (0,05m)
1,60m _____	




Fig. 47: Perfil Geológico esquemático em ST 63, Profundidade alcançada de 1,35m.



Foto 50 – ST 62 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada.
Rua 21 de Junho c/ Antônio Euclides Albuquerque , com revestimento em pedra tosca.

José Lopes Feres
Geólogo - CREA - GE 13804/D
RNP 0603757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

1,40m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,75m)

Solo argiloso compactado
(0,30m)

Camada de alteração de rocha
(0,25m)





Fig. 48: Perfil Geológico esquemático em ST 59 com Profundidade de 1,30m.



**Foto 51 – ST 59 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada.
Rua 21 de Junho, com revestimento em pedra tosca.**

Joachim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13804D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

1,40m_____

1,60m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,20m)

Solo argiloso compactado
(0,20m)

Camada de alteração de rocha
(0,95m)

Material rochoso pouco alterado
(0,15m)





Fig. 49: Perfil Geológico esquemático em ST 28, Profundidade alcançada de 1,35m.



**Foto 52 – ST 28 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada.
Rua 21 de Junho, com revestimento em pedra tosca.**

Josephina Lopes Feitosa
Geóloga - CREA - CE 13804D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,20m)

Solo argiloso compactado
(0,0m)

Camada de alteração de rocha
(0,70m)

Material rochoso pouco alterado
(0,10m)



Fig. 50: Perfil Geológico esquemático em ST 41, Profundidade alcançada de 1,00m.



**Foto 53 – ST 28 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada.
Av. Paulo Bastos, com revestimento em paralelepípedo.**

Josephina Lopes Feitosa
Geóloga - CREA-CE 13804/D
RNP 0605757330

Escala de Profundidade

0,00m _____

0,20m _____

0,40m _____

0,60m _____

0,80m _____

1,00m _____

1,20m _____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(0,35m)

Solo argiloso compactado
(0,25m)

Camada de alteração de rocha
(0,50m)



Fig. 51: Perfil Geológico esquemático em ST 27 com Profundidade de 1,10m.





Foto 54 – ST 27 – Solo argiloso sobre rocha pouco alterada.
Rua Profª Dilma Bastos, com revestimento em pedra tosca.


Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - CE 13804/D
RNP 0505757330

Escala de Profundidade

0,00m_____

0,20m_____

0,40m_____

0,60m_____

0,80m_____

1,00m_____

1,20m_____

Descrição Litológica

Solo residual argiloso
(1,05m)




Fig. 52: Perfil Geológico esquemático em ST 42 com Profundidade de 1,05m.




Foto 55 – ST 42 – Solo residual argiloso.
Rua Profª Dilma Bastos, com revestimento em pedra tosca.


Joaquim Lopes Feitosa
Geólogo - CREA - GE 13204/D
RMP 0605757330